OPTIC


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UMAREX




MPS 3

WWW.UMAREX.COM





01 Obiektyw
02 Kolimator
03 Montaż
04 Powiększalnik




05 Okular z regulacją ostrości
06 Składany montaż
07 Regulacja jasności
08 Regulacja pionowa
09 Regulacja pozioma
10 Zasobnik baterii


2 MONTAŻ






3 WYMIANA BATERII












4 REGULACJA JASNOŚCI







5 REGULACJA OSTROŚCI














1 kliknięcie: 0,12 cm/10 m,
maks. 50 kliknięć/obrót,
1 obrót: 6 cm







1 kliknięcie: 0,12 cm/10 m,
maks. 50 kliknięć/obrót,
1 obrót: 6 cm









1


2

Rodzaj baterii	LR44
Liczba wymaganych baterii	2
Montaż (szyna)	Picatinny
Powiększenie	3x
Obiektyw	30 mm
Okular	26 mm
Pole widzenia	110 cm / 10 m
Regulacja siatki celowniczej	1 kliknięcie: 0,12 cm / 10 m, maks. 50 kliknięć / obrót
Liczba ustawień jasności	7
Masa kolimatora z montażem	342 g
Długość kolimatora	138 mm
Masa powiększalnika ze składanym montażem	421 g
MOA	4







© 03R26

OPTIC

UMAREX

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w kolorystyce, konstrukcji oraz ulepszeń technicznych. Producent nie odpowiada za błędy drukarskie i pomyłki w treści.

UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • service@umarex.de

WWW.UMAREX.COM

Dotyczy modeli
2.1033